

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
04/12/2025				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Dodge ram	1500		2022	1C6SRFTT6NN159341	39 939
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Rouge			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
5.7					
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
		Mags oem		Avant: 7 Arrière: 7	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
KLAXON NON FONTIONNEL ABS , TPMS ET AUTRES (VOIR PHOTO)					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-brise éclat de roche Pare-choc avant bossé,grafigné et grille fissuré Aile avant gauche grafignée Fenêtre conducteur endommagé (fissuré) Aile arrière gauche grafignée Pare-choc arrière grafigné Aile arrière droite grafignée


Caméra recul non fonctionnelle


PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





Stock: 159341 | Généré le 25/08/2026 04:06