

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
22/01/2026				1	

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	MILES/MILES
Mercedes-benz	C300		2018	55SWF4KB0JU248894	97 823

RAPPORT CARFAX

<https://vhr.carfax.ca/?id=YRIO2cdta9%2BrVQP83%2FpCqjSpg%2FZWYtQ3>

COULEUR EXTÉRIEUR		COULEUR INTÉRIEUR	
Gris clair		Grey	

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
2.0 litres	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
	Mags jobber	Avant: 6 Arrière: 6

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection ; témoins moteur (Check Engine) et pression des pneus (TPMS) non allumés.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA REcul
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

Jantes égratignées. Pare-chocs avant endommagé. Pare-chocs arrière égratigné. Aileron endommagé. (Consulter les photos pour l'étendue complète des dommages.)

DOMMAGES INTÉRIEURS

Volant usé. Siège du conducteur endommagé. (Consulter les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE**DOMMAGES**

