

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 21/05/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Gmc	<b>MODÈLE</b> Terrain	<b>ANNÉE</b> 2020	<b>SÉRIE (VIN)</b> 3GKALTEXL147683	<b>KM/MILES</b> 68 030
----------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------

<b>RAPPORT CARFAX</b> <a href="https://vhr.carfax.ca/fr/?id=kDr983vif7CGTx0Kiksi4wt4SsKK+CJ3">https://vhr.carfax.ca/fr/?id=kDr983vif7CGTx0Kiksi4wt4SsKK+CJ3</a>
--

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Gris	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> Moteur à 4 cylindres	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Témoin de défaut moteur activé au tableau de bord	<b>MAGS</b> Oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 8 Arrière: 8
---------------------------------------	--	--------------------	--

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Batterie présentant une charge insuffisante
--

## ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA RECU
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

## DOMMAGES EXTÉRIEURS

## DOMMAGES INTÉRIEURS

Égratignures constatées sur le pare-chocs arrière	Pneus de rechange présents à l'intérieur du véhicule
---	--

# PHOTOS DU VÉHICULE

## DOMMAGES



## EXTÉRIEUR



## INTÉRIEUR

