

DATE D'ARRIVÉE 15/06/2026	NUMÉRO DE CLÉ 2
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Cf-moto	MODÈLE Uforce	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) LCELV1Z2XP6000121	KM/MILES 4 735
--------------------------	-------------------------	----------------------	---	--------------------------

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR Gris foncé	COULEUR INTÉRIEUR Black
--	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input checked="" type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR 1000cc	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de anomalie moteur (« Check Engine ») illuminé au tableau de bord.	MAGS Jantes oem	USURE DES PNEUS Avant: 30% Arrière: 40%
-------------------------	--	---------------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES Le véhicule présente une accélération insuffisante ou défailante. Les composants potentiellement en cause incluent la courroie, l'embrayage ou la transmission.
--

ÉQUIPEMENTS

<input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA RECU
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Égratignures constatées sur les jantes, les portières et le hayon.
Rétroviseur latéral droit absent. Dommages multiples relevés en divers endroits sur la carrosserie (voir les photos pour le détail complet des dommages).

Rétroviseur intérieur endommagé. Nettoyage complet de l'habitacle requis.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: P6000121 | Généré le 27/06/2026 20:42