

DATE D'ARRIVÉE 17/06/2026	NUMÉRO DE CLÉ 1
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Hitachi	MODÈLE Zx6ousb-5n	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) HCMAFC60C00290369	HOURS/MILES 1 724
--------------------------	-----------------------------	----------------------	---	-----------------------------

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR Orange	COULEUR INTÉRIEUR Grey
------------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input type="checkbox"/> ESSENCE	<input checked="" type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR 53 hp	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement signalé.	MAGS Acier	USURE DES PNEUS Avant: 80% Arrière:
------------------------	--	----------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique signalé.
--

ÉQUIPEMENTS

<input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Chenilles endommagées. Godet avant manquant. Carrosserie de la pelle présentant de la rouille. Pare-chocs arrière endommagé. Égratignures multiples relevées sur l'ensemble de l'équipement. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Brûlure de cigarette constatée sur le siège. Manivelle égratignée. Nettoyage complet requis. (Voir les photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





INTÉRIEUR



Stock: 00290369 | Généré le 27/06/2026 20:44