

DATE D'ARRIVÉE 18/06/2026	NUMÉRO DE CLÉ 1
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Hyundai	MODÈLE Elantra gt	ANNÉE 2017	SÉRIE (VIN) KMHD35LH2HU349264	KM/MILES 130 059
--------------------------	-----------------------------	----------------------	---	----------------------------

RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=4aS652G%2B2U3U2oceulig2uCiRKCXm5RN
--

COULEUR EXTÉRIEUR Blanc	COULEUR INTÉRIEUR Black
-----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input checked="" type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR Moteur à 4 cylindres	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS Oem	USURE DES PNEUS Avant: 6/32 Arrière: 7/32
---------------------------------------	---	--------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES Élément de tôle du système d'échappement mal fixé ou desserré
--

ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA RECU
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Aile avant gauche : peinture écaillée Porte arrière gauche :
déformation et peinture écaillée Couvercle de coffre : présence
de rouille Pare-chocs arrière : endommagé Aile arrière droite :
début de corrosion Porte avant droite : déformation

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

