



DATE D'ARRIVÉE 19/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Ford	MODÈLE F-150	FINITION	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) 1FTEW1EB0PKE07108	KM/MILES 75 479
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=uSJpWRcJTpNgMGP123jzRafyBlxz3cGl					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris foncé			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☒ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur v6				CYLINDRÉE (L) 3.3 L · 6 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 3/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Marchepieds endommagés. Jantes égratignées. Phare avant droit endommagé. Pare-brise fissuré. Toile de la boîte de chargement déchirée. Hayon arrière endommagé. Pare-chocs endommagés. Boîte de chargement égratignée. Montant de carrosserie égratigné. (Référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.)

Poignée de lève-vitre de la porte conducteur brisée. Brûlures de cigarette présentes sur les sièges. Panneaux de porte égratignés. Tableau de bord égratigné. (Référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



