

DATE D'ARRIVÉE 20/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Nissan	MODÈLE Sentra	FINITION	ANNÉE 2021	SÉRIE (VIN) 3N1AB8DV6MY221717	KM/MILES 69 423
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=nQy1L+tNc4H3Q47CmKi5LujxapTRU2/+					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé.		MAGS Jantes après-marché		USURE DES PNEUS Avant: 6/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☒ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures. Cadrage de portes égratigné. Pare-choc arrière égratigné. Pare-choc avant endommagé. Aile avant droite endommagée. Porte arrière droite bosselée. Feu arrière égratigné. (Référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.)

Habillage de coffre égratigné. Panneaux de portes arrière égratignés. Pavillon taché et présentant une brûlure de cigarette. (Référer aux photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

