

DATE D'ARRIVÉE 20/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Chevrolet	MODÈLE Volt	FINITION Lt	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) 1G1RA6S58JU121099	KM/MILES 178 261
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=ifZ7EeVZIKwgluhUY9tHd05C1ozgjm7E					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☒ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 1.5 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement allumé au tableau de bord au moment de l'inspection.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes égratignées. Pare-chocs arrière égratigné. Pare-chocs avant endommagé. Aile avant droite endommagée. Capot endommagé. Bas de caisse endommagé. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Câble de recharge présent dans le coffre. Volant usé. Plastiques du coffre égratignés. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

