



DATE D'ARRIVÉE 21/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Hyundai	MODÈLE Santa fe	FINITION Ultime	ANNÉE 2020	SÉRIE (VIN) 5NMS5CAA6LH241469	KM/MILES 57 480
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=fUPTCD53sCXEy77fZVu41IN5rwIjdJS0					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de vérification du moteur (« Check Engine ») allumé au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 6/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☒ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☒ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Égratignures sur le pare-chocs arrière, le pare-chocs avant, les jantes, le support de toit et le phare avant droit. Couvercle de coffre endommagé. Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.

Cuir du siège conducteur craquelé. Garniture plastique intérieure du coffre égratignée. Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

