

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
26/08/2026				2	

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Toyota	Corolla hatchback		2019	JTNK4RBE5K3066227	60 130

RAPPORT CARFAX

<https://vhr.carfax.ca/fr/?id=pmPc4m4vza1hi2aput0WWkVgJgu7KHug>

COULEUR EXTÉRIEUR		COULEUR INTÉRIEUR	
Orange		Black	

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.0 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement présent au tableau de bord.	Jantes oem	Avant: 5/32 Arrière: 7/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Égratignures sur le toit. Égratignures sur les jantes. Rouille présente sur la porte arrière gauche. Égratignures sur le pare-chocs arrière. Égratignures sur le pare-chocs avant. Dommages constatés sur la porte avant droite. (Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.)

Usure visible sur le volant. Égratignures sur la garniture plastique du coffre. (Se référer aux photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

