

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
31/08/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Can-am	Spyder	St	2013	2BXNCBC15DV003198	39 504

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=0uwUZdN57nKWVVkHFW8DfvRh/Keu+e+K

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Gris foncé	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
998cc	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement signalé.	Jantes oem	Avant: 30% Arrière: 98%

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Remplacement de la batterie requis. Odeur d'essence détectée.

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA REcul
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Jante égratignée. Poignée usée. Aile avant droite égratignée. Aile arrière égratignée. Panneau latéral gauche égratigné. Pare-choc avant égratigné. Siège endommagé. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR

