

DATE D'ARRIVÉE 09/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Chevrolet	MODÈLE Volt	FINITION Lt	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) 1G1RA6S5XKU118495	KM/MILES 175 741
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=z1Q9Os%2Bh9QHrl%2BuQgxILsqAjFB6VKOPr					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☒ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 6/32 Arrière: 6/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Câble de charge absent. Le moteur à essence ne démarre pas; une défaillance électrique est soupçonnée. Un remorquage sera nécessaire pour ce véhicule.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECUL		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECUL		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures. Pare-choc arrière endommagé. Pare-choc avant endommagé. Trappe à carburant endommagée. Aile arrière droite endommagée. Aile avant droite présentant de la corrosion. (Voir les photos.)

Siège passager présentant des taches. Pellicule teintée de la vitre arrière endommagée. Plastiques du coffre présentant des égratignures. Panneau de porte égratigné. Un nettoyage complet est requis. (Voir les photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

