

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
06/10/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Ford	Focus	Se	2018	1FADP3K28JL218819	120 300
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/?id=W%2Fr3xE2%2Br0zNh5mcu8yCDLdjxgLM1lnw					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Bleu			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
Moteur à 4 cylindres				2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Témoin de dysfonctionnement moteur (« Check Engine ») allumé au tableau de bord.		Oem		Avant: 3/32 Arrière: 1/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Début de corrosion observé sur les bas de caisse côté gauche et côté droit, ainsi que sur les ailes arrière gauche et droite.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: 218819 | Généré le 24/10/2026 19:08