

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
07/10/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Hyundai	Kona	N-line	2025	KM8HACA31SU241275	69 147
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=p80bcf1Le58oplEE7IAwPkTCYC2chJ7g					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Noir			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
Moteur à 4 cylindres				1.6 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Aucun voyant d'avertissement présent au tableau de bord.		Jantes oem		Avant: 4/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures. Porte arrière droite endommagée. Porte avant droite égratignée. Petits éclats de pierre présents sur le pare-brise. (Voir les photos)


Volant montrant des signes d'usure. Brûlures de cigarette constatées sur le siège du conducteur. Plastiques du coffre égratignés. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

