

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
07/10/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mazda	Cx-3	Gx	2020	JM1DKFB73L1467159	136 646
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=7/QFIPnAQCz2+Wk8IIlYK5aZB6VzGSqc					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Blanc			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
Moteur à 4 cylindres				2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Témoin de rappel d'entretien allumé au tableau de bord.		Enjoliveurs oem		Avant: 5/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Cadre de porte côté conducteur présentant de la rouille. Joint d'étanchéité de porte côté conducteur endommagé. Rouille présente sur le toit. Pare-brise fissuré. Rouille présente sur le capot. Capot endommagé. Bas de caisse côté gauche : protection plastique manquante. Pare-chocs avant égratigné. Passage de roue avant droit endommagé. (Voir les photos)


Écran d'infodivertissement endommagé. Volant présentant des signes d'usure prononcée. Revêtement de toit intérieur taché. Siège conducteur usé et taché. Tapis de sol avant manquants. Revêtement plastique du coffre égratigné. Panneau de porte arrière droit égratigné. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

