Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
28/09/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Gmc	Sierra 1500	Denali ultimate	2023	1GTUUHEL7PZ292310	62 848

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=Bc9Ip8v2VAkhkXcCfEUt736+++ji+Rdm

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	Brown

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☒ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 8 cylindres	6.2 L · 8 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement présent au tableau de bord.	Jantes oem	Avant: 5/32 Arrière: 6/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☒ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Jantes présentant des égratignures. Hayon endommagé. Pare-chocs arrière endommagé. Marchepied côté droit présentant de la rouille.	Panneau de porte côté conducteur égratigné. Dossier du siège passager égratigné.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR




Stock: PZ292310 | Généré le 24/10/2026 19:18