Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
09/10/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Cf moto	Z force	Trail	2023	LCELV1ZH1P6000884	513

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Rouge	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☒ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
950cc	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement présent	Jantes oem	Avant: 5% Arrière: 10%

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Remplacement de la batterie requis

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECUL
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Égratignures constatées sur le capot, les ailes avant, le bas de caisse, la jante et l'aile arrière gauche; support du feu de pavillon arrière endommagé	

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR



Stock: P6000884 | Généré le 24/10/2026 18:55