

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
16/10/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	HOURS/MILES
John deere	2025r		2023	1LV2025RKNN140838	110
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
☐ REG CAB		☐ KING CAB		☐ QUAD CAB	
☐ 2 PORTES		☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES	
☐ ESSENCE		☐ DIESEL		☐ HYBRID	
☐ TRACTION		☐ PROPULSION		☐ 4WD	
☐ MANUELLE		☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE	
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord.		Acier		Avant: 10%	
				Arrière: 15%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul	
☐ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☐ SIÈGES CHAUFFANTS		☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☒ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Absence de clé pour les serrures de portes. Pare-chocs avant présentant de la corrosion. Godet avant présentant des égratignures. Plusieurs pièces endommagées (voir photos). Godet arrière présentant de la corrosion et des égratignures. Aile arrière droite présentant des égratignures. Patins arrière présentant des égratignures (voir photos).

L'habitacle nécessite un nettoyage.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: NN149838 | Généré le 24/10/2026 18:54