




DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
27/08/2026				4	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Forest river	Surveyor legend	202rble	2020	4X4TSVV25LL038450	
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Blanc			Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
		Jantes oem		Avant: 50% Arrière: 40%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Remplacement de la batterie requis.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		



Infiltration d'eau détectée à l'avant et sur les côtés de la roulotte. Vérin (jack) mal aligné ou défectueux. Coin avant gauche endommagé. Poignée des escaliers brisée. (Voir les photos)

Infiltration d'eau détectée à l'arrière de la roulotte et au niveau de l'extension. Trous de vis présents dans le panneau de douche. Matelas absent. Moulures de l'extension endommagées. Réfrigérateur endommagé. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages)


PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES






EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: LL038450 | Généré le 20/09/2026 17:36