Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
08/09/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mazda	Mazda3 sport	Gs	2021	JM1BPBLL2M1303660	147 082

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=8QXentuD+wcwuhjKBI8gGNEsQmulZiD6

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Rouge	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.5 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé.	Jantes oem	Avant: 2/32 Arrière: 4/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Pare-chocs arrière endommagé. Portes du côté gauche endommagées. Pare-chocs avant endommagé. Toit égratigné. Rétroviseur gauche égratigné. Jantes égratignées. Aile arrière droite endommagée. Éclat de roche sur le pare-brise. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)	Levier de vitesse usé. Volant usé. Levier d'ouverture du capot brisé. Brûlure de cigarette sur le siège. Roue de secours manquante. (Voir les photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR




MFD. BY MAZDA MOTOR CORPORATION
DATE
GVWR/PNBV
GAWR/PNBE FRT
GAWR/PNBE RR
08/20
4222LB
2306 LB
1922 LB
1915KG
1046 KG
872 KG
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY
STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
JM1BPBLL2M1303660
TYPE: PC/VT
BODY COLOR CODE246V
MADE IN JAPAN




Restoring Factory Settings
All personal information and settings are being restored to the factory defaults.