Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
29/09/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Tesla	Model 3		2021	5YJ3E1EA8MF861861	236 136

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=O3AJr3/iBnl91nicW4Y1cythqiJaEOz1

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	White

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☒ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur électrique	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de batterie actif — tension faible, remplacement requis.	Jantes oem	Avant: 0/32 Arrière: 0/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Bruit anormal détecté au niveau des freins. Câble de charge absent.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Phare avant gauche brisé. Aile avant gauche endommagée. Rétroviseur côté gauche endommagé. Bas de caisse côté gauche endommagé. Bas de caisse côté droit endommagé. Pare-chocs arrière endommagé. Coffre arrière déformé. Jantes endommagées. Aile arrière droite endommagée. Aile avant droite endommagée. Pare-chocs avant endommagé. (Voir photos)	Pavillon intérieur taché. Panneau de porte arrière droit éraflé. Nettoyage complet requis. (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR









Stock: MF861861 | Généré le 24/10/2026 19:06