Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
05/10/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	HOURS/MILES
Legend	Bayshore	22	2011	US-PLX27939K011	683

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Beige

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☒ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
150hp	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
		Avant: Arrière:

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Batterie absente

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECUL
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Ailes avant et arrière ainsi que les quilles présentent des dommages et déformations ; quilles égratignées et bosselées en plusieurs endroits ; panneaux carrosserie égratignés et bosselés ; décalcomanies endommagées ; coins de plateforme égratignés et oxydés ; hélice égratignée ; moteur présentant des égratignures (voir photos)	Toiles endommagées ; table fissurée ; supports d'échelle endommagés ; siège du conducteur endommagé ; rampe égratignée ; serrure de porte avant déformée ; plancher arrière endommagé (voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR



Stock: 7939K011 | Généré le 24/10/2026 18:56