Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
07/10/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mazda	Cx-3	Gx	2020	JM1DKFB73L1467159	136 646

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=7/QFIPnAQCz2+Wk8IIIYK5aZB6VzGSqc

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.0 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de rappel d'entretien allumé au tableau de bord.	Enjoliveurs oem	Avant: 5/32 Arrière: 7/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Cadre de porte côté conducteur présentant de la rouille. Joint d'étanchéité de porte côté conducteur endommagé. Rouille présente sur le toit. Pare-brise fissuré. Rouille présente sur le capot. Capot endommagé. Bas de caisse côté gauche : protection plastique manquante. Pare-chocs avant égratigné. Passage de roue avant droit endommagé. (Voir les photos)	Écran d'infodivertissement endommagé. Volant présentant des signes d'usure prononcée. Revêtement de toit intérieur taché. Siège conducteur usé et taché. Tapis de sol avant manquants. Revêtement plastique du coffre égratignée. Panneau de porte arrière droit égratignée. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR






Stock: L1467159 | Généré le 24/10/2026 18:55