

DATE D'ARRIVÉE 25/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Ram	MODÈLE 1500	FINITION Rebel	ANNÉE 2022	SÉRIE (VIN) 1C6SRFLT9NN238325	KM/MILES 100 438
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=SYonixLn29Fjcmmdj2d+CEEjp8lt/MmF					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☒ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 8 cylindres				CYLINDRÉE (L) 5.7 L · 8 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de diagnostic moteur (« Check Engine ») allumé au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 7/32 Arrière: 1/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Cadre de porte endommagé ; système d'échappement mal aligné ; hayon endommagé ; pare-chocs arrière égratigné ; pare-chocs avant égratigné ; porte avant côté passager bosselée ; feu arrière égratigné. (Se référer aux photos pour l'ensemble des dommages.)

Tableau de bord endommagé ; boîte à gants égratignée ; panneau de porte côté passager endommagé ; revêtement de cuir du siège conducteur endommagé ; dossiers des sièges avant égratignés ; panneaux de portes arrière égratignés ; console centrale égratignée. (Se référer aux photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



