

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
10/12/2025	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Volkswagen	Jetta		2020	3VWCB7BU8LM039384	134 404

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/?id=pNwhu3cmsfHAugpAEWGbW0PRNfpIgfYX

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Grey

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
1.4 litres	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
	Mags oem	Avant: 5 Arrière: 5

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Remplacement de la batterie requis; fuite d'huile moteur détectée; témoins lumineux actifs au tableau de bord : Check Engine, TPMS, EPC et airbags.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECU
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

Véhicule non roulant — remorquage requis. Moteur en marche mais perte d'huile importante détectée. Jantes endommagées. Pare-brise fissuré. Aile avant droite endommagée. Dommages supplémentaires présents en plusieurs endroits (voir photos).

Panneau de porte présentant des égratignures (voir photos).

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



