

DATE D'ARRIVÉE 07/01/2026	NUMÉRO DE CLÉ 1
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Karo	MODÈLE Commender	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) 1407448	KM/MILES
-----------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR Noir	COULEUR INTÉRIEUR Grey
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR 48 volts	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS Avant: 4.8 Arrière: 4.8
---------------------------	---	-------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES NON FONCTIONNEL
--

ÉQUIPEMENTS

<input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA RECU
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

BATTERIES NON BRANCHÉ ET SEMBLE GONFLÉ AUCUN FILAGE POUR BRANCHER LES BATTERIES FIL DE CHARGE MANQUANT PARE-CHOC ARRIÈRE ENDOMMAGÉ ÉGRATIGNÉ A PLUSIEURS ENDROITS (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES COMPLET)

VOLANT ENDOMMAGÉ ÉQUIPEMENT MANQUANT BANQUETTE AVANT ÉGRATIGNÉE (VOIR PHOTOS)


PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



		885 BOULEVARD ARTHUR-SAUVÉ, SAINT-EUSTACHE, QC J7R 4K3 TEL: (450) 483-2515 - info@recreation.ca	
REMOQUAGE	GULBAULT	NRE DE CLES 1	
TYPE DE VÉHICULE	AUTRES		
MARQUE	CART DE GOLF	KM	000000000
MODÈLE	COMMANDER	COULEUR EXT.	NOIR
ANNÉE	2022	COULEUR INT.	NOIR/GRIS
# SÉRIE	1407448		
ENREGISTREMENT	No		
REMOQUE	No	MARQUE	MODÈLE
# DE SÉRIE	ANNÉE		
MOTEUR	48 VOLTS	LUMIÈRE TAB. DE BORD	
PROBLÈME MÉCANIQUE	NON FONCTIONNEL		
TYPE DE PNEUS		USURE DES PNEUS	
ÉTAT	MOYEN	À 25%	À 50%
		À 75%	À 100%
EQUIPEMENTS			
<input type="checkbox"/> PARE-BRIS	<input type="checkbox"/> TREVIL	<input type="checkbox"/> POIGNÉE CHAUFFANTE	
<input type="checkbox"/> ATTACHE REMORQUE	<input type="checkbox"/> NRE DE REMORQUE	<input type="checkbox"/> POLE CHAUFFANT	
<input type="checkbox"/> PARE-CHOC ARRIÈRE	<input type="checkbox"/> TOIT	<input type="checkbox"/> BANQ 2 PLACES	
<input type="checkbox"/> PARE-CHOC AVANT	<input type="checkbox"/> TOILE	<input type="checkbox"/> TV	
<input type="checkbox"/> SEMI-AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> TOILE CAMPEUR	<input type="checkbox"/> RADIO	
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input type="checkbox"/> TOILE DE TRANSPORT	<input type="checkbox"/> DVD	
<input type="checkbox"/> BÉCILLONS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NRE EXTENSION	
<input type="checkbox"/> SERVODIRECTION	<input type="checkbox"/> SACCHE	<input type="checkbox"/> RÉSIDUUR PROPANE	
<input type="checkbox"/> SONAR	<input type="checkbox"/> MOTEUR ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> COULEUR PERSONNELS	
<input type="checkbox"/> GPS			
DOMMAGES EXTÉRIEURS		DOMMAGES INTÉRIEURS	
BATTERIE NON BRANCHEE ET SERVEE SOUS ACCOUTILLAGE POUR BRANCHER LES BATTERIES PNEU CHOC AVANT/ARRIERE SPARKS À PLUSIEURS ENPOINTS (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES COMPLETS)		VOLANT ENDOUVAGE EQUIPEMENT MANQUANT (BAGUETTE AVANT EQUATRIENNE (VOIR PHOTOS)	
NRE SPECIALE			

Stock: 407448 | Généré le 21/06/2026 01:09