

DATE D'ARRIVÉE 24/03/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Audi	MODÈLE Berline a4	FINITION Komfort	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) WAUAAAF45PN019915	KM/MILES 70 456
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=Y9G3w%2F7hd7E8Y%2FbDTEYE17JKvC%2BHALY%2B					
COULEUR EXTÉRIEUR Argent			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Système SOS non fonctionnel.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 7/32 Arrière: 6/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection ; une vérification complémentaire est requise.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures ; pare-chocs arrière endommagé ; toit endommagé. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

Cuir du siège conducteur craquelé ; volant égratigné. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES






EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: PN019915 | Généré le 24/10/2026 19:03