

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 13/04/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 0
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Yamaha	<b>MODÈLE</b> Waverunner ex sport	<b>ANNÉE</b> 2024	<b>SÉRIE (VIN)</b> US-YAMA0543A424	<b>HOURS/MILES</b> 14
-------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--------------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Bleu clair	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b>
--	--------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> 1049cc	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Aucun	<b>MAGS</b>	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: Arrière:
-------------------------	--	-------------	--

**PROBLÈMES MÉCANIQUES**

Pas au moment de l'inspection pas de clé \*\*\* (remorque inclus ) remeq 1500g niv: 2rea2s8a3p2151346 ( crevaison , aile côté droit endommagée, voir les photos)

**ÉQUIPEMENTS**

<input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA RECU
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

**DOMMAGES EXTÉRIEURS****DOMMAGES INTÉRIEURS**

Coque égratignée a plusieurs endroits pare-choc arrière endommagé (voir les photos)