

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 27/04/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Audi	<b>MODÈLE</b> Q5	<b>ANNÉE</b> 2018	<b>SÉRIE (VIN)</b> WA1FNAFY4J2049989	<b>KM/MILES</b> 204 581
-----------------------	---------------------	----------------------	---	----------------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Gris foncé	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
--	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> Moteur à 4 cylindres	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Check engine	<b>MAGS</b> Jantes oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 6/32 Arrière: 6/32
---------------------------------------	---	---------------------------	--

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Fuite d'huile moteur
---

## ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input checked="" type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

## DOMMAGES EXTÉRIEURS

## DOMMAGES INTÉRIEURS

Jantes égratignées capot bossé grille avant endommagée pare-choc avant endommagé (voir les photos pour les dommages complet)	Volant usé cuir du siège conducteur craquelé plastiques égratignés (voir les photos)
--	--