

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 27/04/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Dodge	<b>MODÈLE</b> Grand caravan	<b>ANNÉE</b> 2019	<b>SÉRIE (VIN)</b> 2C4RDGBG6KR734228	<b>KM/MILES</b> 424 639
------------------------	--------------------------------	----------------------	---	----------------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Rouge	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
-----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input checked="" type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> Moteur v6	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Tpms/frein	<b>MAGS</b> Jantes oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 6/32 Arrière: 6/32
----------------------------	---	---------------------------	--

**PROBLÈMES MÉCANIQUES**

Batterie a changer/ pédale de frein très basse \*\*prevoir un remorquage \*\* \*\*\* volé/ retrouvé \*\*\*

**ÉQUIPEMENTS**

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input checked="" type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

**DOMMAGES EXTÉRIEURS****DOMMAGES INTÉRIEURS**

Peinture endommagée rouille sur le capot jantes égratignées éclats de roche sur le pare-brise (voir les photos pour les dommages complet)

Cuir du siège conducteur endommagé volant usé plusieurs plastiques égratignés (besoin d'un nettoyage complet) (voir les photos pour les dommages complet)