

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 14/05/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Chevrolet	<b>MODÈLE</b> Sonic	<b>ANNÉE</b> 2015	<b>SÉRIE (VIN)</b> 1G1JC5SH4F4176894	<b>KM/MILES</b>
----------------------------	------------------------	----------------------	---	-----------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Argent	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
------------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> 4 cylinder engine	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> ?	<b>MAGS</b> Oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 4 Arrière: 4
------------------------------------	--	--------------------	--

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Odeur huile brûler
---

### ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

### DOMMAGES EXTÉRIEURS

Capot graffigné pare-choc avant graffigné aile avant gauche rouillée et écaillée porte avant gauche graffignée porte arrière gauche graffignée aile arrière gauche écaillée et rouillée pare-choc arrière graffigné valise rouillée porte arrière gauche graffignée porte avant droite graffignée

### DOMMAGES INTÉRIEURS

Plastique endommagé plastique manquant odomètre manquant voir photo dommage numéro série manquant ( porte ) clé endommagé