

DATE D'ARRIVÉE 21/05/2026	NUMÉRO DE CLÉ 1
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Buffallo	MODÈLE N&n	ANNÉE 2025	SÉRIE (VIN) 2NEG425B0SN050892	KM/MILES
---------------------------	----------------------	----------------------	---	-----------------

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR Gris	COULEUR INTÉRIEUR
----------------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS Acier galvanisé	USURE DES PNEUS Avant: 35% Arrière: 35%
---------------	---	--------------------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.


ÉQUIPEMENTS

<input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.


DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Dommages au bois décoratif à plusieurs endroits. Quelques autocollants/décalcomanies endommagés. Présence de rouille à certains endroits. (Voir les photos)	

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



Stock: SN050892 | Généré le 18/06/2026 01:09