

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 29/05/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Dodge	<b>MODÈLE</b> Grand caravan	<b>ANNÉE</b> 2016	<b>SÉRIE (VIN)</b> 2C4RDGBG2GR144910	<b>KM/MILES</b> 185 476
------------------------	--------------------------------	----------------------	---	----------------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Argent	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
------------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input checked="" type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> Moteur v6	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Antipatinage check engine	<b>MAGS</b> Cap oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 4/32 Arrière: 6/32
----------------------------	--	------------------------	--

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Poulie bruyante perte échappement essuie-glace avant non fonctionnels
--

### ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input checked="" type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

### DOMMAGES EXTÉRIEURS

### DOMMAGES INTÉRIEURS

Défecteur avant gauche endommagé défecteur arrière gauche endommagé aile arrière gauche endommagée montant côté gauche endommagé lumière arrière gauche endommagée pare choc arrière endommagé aile arrière droite rouillée porte arrière droite endommagé porte avant droite grafignée aile avant droite grafignée miroir côté droit grafigné