

DATE D'ARRIVÉE 09/06/2026	NUMÉRO DE CLÉ 2
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Can-am	MODÈLE Spyder	ANNÉE 2021	SÉRIE (VIN) 2BXREDD21MV000779	KM/MILES 14 090
-------------------------	-------------------------	----------------------	---	---------------------------

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR Cuivre	COULEUR INTÉRIEUR
------------------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input checked="" type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR 1330cc	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement allumé au tableau de bord.	MAGS Jantes oem	USURE DES PNEUS Avant: 35% Arrière: 75%
-------------------------	--	---------------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

<input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Pneus présentant de l'usure irrégulière causée par des déformations. Enjoliveurs ou jantes présentant des marques d'usure. Sacoche de selle côté gauche éraflée. Pare-chocs avant éraflé. (Consulter les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR

