

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 11/06/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Honda	<b>MODÈLE</b> Cr-v	<b>ANNÉE</b> 2021	<b>SÉRIE (VIN)</b> 2HKRW2H25MH237311	<b>KM/MILES</b> 103 143
------------------------	-----------------------	----------------------	---	----------------------------

<b>RAPPORT CARFAX</b>
-----------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Noir	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> Moteur à 4 cylindres	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Témoin de rappel d'entretien allumé au tableau de bord.	<b>MAGS</b> Jantes oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 8/32 Arrière: 9/32
---------------------------------------	--	---------------------------	--

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.
---

## ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Jantes présentant des égratignures. Pare-chocs avant endommagé. Pare-chocs arrière endommagé. Dommages supplémentaires visibles à plusieurs endroits sur la carrosserie. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

Écran présentant une délamination. Siège conducteur usé. Plastiques de la console endommagés et égratignés. Accoudoir endommagé. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

## PHOTOS DU VÉHICULE

### DOMMAGES



### EXTÉRIEUR



### INTÉRIEUR



Stock: MH237311 | Généré le 20/06/2026 05:13