

DATE D'ARRIVÉE 18/06/2026	NUMÉRO DE CLÉ 1
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Gmc	MODÈLE Terrain	ANNÉE 2022	SÉRIE (VIN) 3GKALVEV8NL103520	KM/MILES 164 144
----------------------	--------------------------	----------------------	---	----------------------------

RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=8mmEvW6VvgV8EUUCGe7Kk/AIBHR4ywoK
--

COULEUR EXTÉRIEUR Blanc	COULEUR INTÉRIEUR Black
-----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR Moteur à 4 cylindres	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS Oem	USURE DES PNEUS Avant: 5 Arrière: 5
---------------------------------------	---	--------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES

ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input checked="" type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS


Pneus d'hiver présents à l'intérieur du véhicule.

PHOTOS DU VÉHICULE

EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: 103520 | Généré le 27/06/2026 20:49