

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 19/06/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Volkswagen	<b>MODÈLE</b> Tiguan	<b>ANNÉE</b> 2018	<b>SÉRIE (VIN)</b> 3VV4B7AX7JM210479	<b>KM/MILES</b> 135 024
-----------------------------	-------------------------	----------------------	---	----------------------------

<b>RAPPORT CARFAX</b> <a href="https://vhr.carfax.ca/?id=Vj2pvsIplLj7EOKf%2B0dec%2BcuiiYDaorL">https://vhr.carfax.ca/?id=Vj2pvsIplLj7EOKf%2B0dec%2BcuiiYDaorL</a>
--

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Noir	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> Moteur à 4 cylindres	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Témoins lumineux actifs au tableau de bord : moteur (Check Engine), système de freinage antiblocage (ABS) et autres indicateurs — voir photos.	<b>MAGS</b> Oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 3 Arrière: 5
---------------------------------------	---	--------------------	--

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Batterie défectueuse nécessitant un remplacement ; le véhicule requiert un remorquage.
---

## ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA RECU
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU
<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input checked="" type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Impact de pierre sur le pare-brise ; pare-choc avant égratigné ; porte arrière gauche avec écaillage de la peinture ; pare-choc arrière égratigné ; porte arrière droite légèrement bosselée.

## PHOTOS DU VÉHICULE

### DOMMAGES



### EXTÉRIEUR



### INTÉRIEUR

