

DATE D'ARRIVÉE 22/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Infiniti	MODÈLE Q60	FINITION 3.0t red sport 400	ANNÉE 2017	SÉRIE (VIN) JN1FV7EL9HM700257	KM/MILES 98 635
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=DtXn0+Ay0qjdlqyVSVo8xy/8nJ1wv+ko					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☒ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur v6			CYLINDRÉE (L) 3.0 L · 6 cyl		
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 3/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Bruits de cognement détectés provenant du moteur (voir la vidéo).					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☒ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Usure irrégulière des pneus avant. Jantes présentant des éraflures. Aile arrière gauche déformée. Pare-brise endommagé. Pare-choc arrière endommagé. Pare-choc avant égrafflé. Porte côté droit déformée. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Siège du conducteur endommagé. Garniture plastique du coffre éraflée. Tapis de plancher manquants. (Voir les photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: HM7000257 | Généré le 20/09/2026 17:36