

|                                                                                                                                                             |                                                |                    |                                            |                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| DATE D'ARRIVÉE<br>11/08/2026                                                                                                                                |                                                |                    |                                            | NUMÉRO DE CLÉ<br>2                            |                                     |
| MARQUE<br>Suzuki                                                                                                                                            | MODÈLE<br>Gsx-s1000f                           | FINITION           | ANNÉE<br>2018                              | SÉRIE (VIN)<br>JS1GT7CB5J2100574              | KM/MILES<br>16 590                  |
| RAPPORT CARFAX<br><a href="https://vhr.carfax.ca/fr/?id=gBnTtzW4/LglScq6OpdeBxd/ZTOUYXqc">https://vhr.carfax.ca/fr/?id=gBnTtzW4/LglScq6OpdeBxd/ZTOUYXqc</a> |                                                |                    |                                            |                                               |                                     |
| COULEUR EXTÉRIEUR<br>Gris foncé                                                                                                                             |                                                |                    | COULEUR INTÉRIEUR                          |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> REG CAB                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> KING CAB              |                    | <input type="checkbox"/> QUAD CAB          |                                               | <input type="checkbox"/> CREW CAB   |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 3 PORTES              |                    | <input type="checkbox"/> 4 PORTES          |                                               | <input type="checkbox"/> 5 PORTES   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> DIESEL                |                    | <input type="checkbox"/> HYBRID            |                                               | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input type="checkbox"/> TRACTION                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> PROPULSION |                    | <input type="checkbox"/> 4WD               |                                               | <input type="checkbox"/> 4X4        |
| <input checked="" type="checkbox"/> MANUELLE                                                                                                                | <input type="checkbox"/> AUTOMATIQUE           |                    | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE  |                                               |                                     |
| MOTEUR<br>1000cc                                                                                                                                            |                                                |                    |                                            | CYLINDRÉE (L)                                 |                                     |
| LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD<br>Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord au moment de l'inspection.                                  |                                                | MAGS<br>Jantes oem |                                            | USURE DES PNEUS<br>Avant: 80%<br>Arrière: 98% |                                     |
| PROBLÈMES MÉCANIQUES<br>Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.                                                                        |                                                |                    |                                            |                                               |                                     |
| ÉQUIPEMENTS                                                                                                                                                 |                                                |                    |                                            |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE      |                    | <input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul      |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT          |                    | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul     |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ         |                    | <input type="checkbox"/> NAVIGATION        |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE         |                    | <input type="checkbox"/> BLUETOOTH         |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.       |                    | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD       |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.       |                    | <input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT   |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ       |                    | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM     |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT      |                    | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES  |                                               |                                     |
| <input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU       |                    | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV. |                                               |                                     |
| DOMMAGES EXTÉRIEURS                                                                                                                                         |                                                |                    | DOMMAGES INTÉRIEURS                        |                                               |                                     |

Poignée de frein brisée. Vis manquante au niveau du pare-brise. Rétroviseur égratigné. Phare avant droit brisé. Réservoir de carburant endommagé. Panneau latéral droit égratigné. (Voir les photos pour l'ensemble des dommages.)

## PHOTOS DU VÉHICULE

### DOMMAGES



### EXTÉRIEUR

