

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
21/08/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Hyundai	Kona	Ultimate n-line	2024	KM8HECA31RU126299	43 899

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=PC1FeAk2ckSeh9R7C6l23qaQJq2nwVpP

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Gris foncé	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	1.6 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement signalé	Jantes oem	Avant: 6/32 Arrière: 7/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Défaillance de l'écran central détectée

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☒ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

Égratignures sur le pare-chocs arrière; dommages constatés sur la porte arrière droite

Manette endommagée; plastique du coffre égratigné; cuir du siège conducteur fissuré; panneau de porte côté conducteur égratigné

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES




EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: RU126299 | Généré le 20/09/2026 17:33