

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
24/08/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Infiniti	Q50		2018	JN1EV7AR0JM441489	90 749

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=PMA9Lsh2uE11Ej/xCKCew9QuEVZer9tv

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Gris foncé	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur v6	3.0 L · 6 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé. Rappel d'entretien périodique affiché.	Jantes après-marché	Avant: 4/32 Arrière: 2/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Pare-chocs avant endommagé. Pare-chocs arrière égratigné. Aile avant gauche déformée. Aile arrière droite déformée. Égratignures mineures présentes sur la carrosserie. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

Pavillon intérieur taché. Montant de custode côté gauche endommagé. Cuir du siège conducteur craquelé. Dossier du siège conducteur égratigné. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

