

DATE D'ARRIVÉE 28/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Nissan	MODÈLE Kicks	FINITION S	ANNÉE 2021	SÉRIE (VIN) 3N1CP5BV8ML564036	KM/MILES 93 777
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=LXw36Z41DEerhd7hc8xV1BiRNfxJHXA					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 1.6 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Voyant de clé détecté au tableau de bord.		MAGS Acier		USURE DES PNEUS Avant: 2/32 Arrière: 6/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant endommagé. Rétroviseur côté gauche égratigné. Portière arrière gauche endommagée. Aile arrière gauche endommagée. Aile et portière arrière droite endommagées. Pare-chocs arrière égratigné. Des frais de 285 \$ plus taxes sont à prévoir pour le remplacement de la clé. (Voir les photos pour le détail complet des dommages.)

Pavillon de toit taché. Siège conducteur endommagé. (Voir les photos pour le détail complet.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

