

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
03/09/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Dodge	Grand caravan	Gt	2018	2C4RDGEG2JR145249	286 116

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=1KoViPWTdv+a4q28Fq2aA9cP/JKDgMBm

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur v6	3.6 L · 6 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoins d'avertissement actifs : batterie et airbags.	Jantes oem	Avant: 6/32 Arrière: 7/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Remplacement de l'alternateur requis. Remplacement de la batterie requis. Le véhicule n'est pas en état de rouler et nécessite un remorquage.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☒ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☒ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

Véhicule déclaré volé et retrouvé. Capot présentant de la corrosion. Aile avant gauche endommagée. Pare-choc arrière endommagé. Coffre bosselé. Porte avant droite endommagée. Corrosion présente sur le toit. Montant de toit droit bosselé. Se référer aux photos pour un aperçu complet des dommages.

Tableau de bord égratigné. Cuir du siège conducteur endommagé. Habillage plastique du coffre égratigné. Console de pavillon endommagée. Nettoyage complet requis. Se référer aux photos pour un aperçu complet des dommages.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

