

DATE D'ARRIVÉE			NUMÉRO DE CLÉ		
03/09/2026			1		

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Toyota	Grand highlander	Hybride édition platine	2024	5TDADAB5XRS008804	68 435

RAPPORT CARFAX

<https://vhr.carfax.ca/fr/?id=fkn+8FyfB/0mgTy1hAD1AQ63rIT7jbFd>

COULEUR EXTÉRIEUR		COULEUR INTÉRIEUR	
Blanc		Brown	

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL	☒ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
	Oem	Avant: 7 Arrière: 7

PROBLÈMES MÉCANIQUES

ÉQUIPEMENTS


☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☒ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.



DOMMAGES EXTÉRIEURS

Pare-chocs avant égratigné. Aile avant droite avec peinture de mauvaise qualité (repeinture non conforme).

DOMMAGES INTÉRIEURS

Console centrale en plastique endommagée.

PHOTOS DU VÉHICULE**DOMMAGES****EXTÉRIEUR****INTÉRIEUR**



Stock: 008804 | Généré le 20/09/2026 17:36