Autostudio72

Autostudio72
14460, rue joseph-marc-vermette
Mirabel, QUEBEC J7J1X2

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
14/10/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Chevrolet	Colorado	Wt 4rm	2018	1GCGTBEN8J1237675	108 399

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=C%2Fg1FRS3p8wY5jsUsdXYIbw71iGGJC4n

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	Grey

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur v6	3.6 L · 6 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé	Jobber	Avant: 1 Arrière: 1

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Batterie présentant une charge insuffisante

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Pare-chocs avant égratigné Aile avant gauche déformée et dont la peinture est écaillée Marche-pied présentant de la corrosion	Jantes en alliage aftermarket présentes à l'intérieur du véhicule

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR