

DATE D'ARRIVÉE 15/10/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Hyundai	MODÈLE Kona	FINITION Privilégié	ANNÉE 2022	SÉRIE (VIN) KM8K6CAB0NU812919	KM/MILES 138 660
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=yyWbQzauftLsUzxeyREBa7imfDW3PICX					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de diagnostic moteur (Check Engine) allumé. Témoin du frein de stationnement électronique (EPB) allumé.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 1/32 Arrière: 2/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Égratignures sur le toit, le rail de toit, les jantes, les passages de roues arrière, le passage de roue avant droit et le capot.
Dommages aux portes côté gauche, à la porte arrière droite, à la porte avant droite, au pare-chocs arrière et au pare-chocs avant.
(Voir les photos)


Caméra de recul non fonctionnelle. Brûlure de cigarette sur le revêtement de pavillon. Égratignures sur le montant de toit, le dossier du siège avant et les panneaux de portes. Dommages aux plastiques du coffre. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

