

DATE D'ARRIVÉE 19/10/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Mitsubishi	MODÈLE Outlander	FINITION	ANNÉE 2024	SÉRIE (VIN) JA4J4WA86RZ606616	KM/MILES 71 102
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=gyWyAZB+PSIrM0KCWU0QHkKf66/6rMII					
COULEUR EXTÉRIEUR Bleu			COULEUR INTÉRIEUR Beige		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.5 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Voyant moteur (Check Engine) allumé ainsi que d'autres voyants d'avertissement (voir photos)		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 1 Arrière: 2	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Bruits anormaux détectés au niveau du système de freinage					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Aile avant gauche (plastique) endommagée ; pare-chocs arrière égratigné ; panneau de coffre égratigné ; feu arrière droit endommagé

Revêtement en cuir de la portière arrière gauche endommagé

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: 606616 | Généré le 24/10/2026 18:56